

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 177»**

Калининградская ул., дом 1Б,
г.Ростов-на-Дону, 344041
ИНН/КПП 6168098893/616801001

тел./факс (863)222-54-01
222-702-68
E-mail: mbdou177@mail.ru

Исх. № _____ от _____

Начальнику МКУ ОО
Советского района
города Ростова-на-Дону
О.А. Назарчук

Уважаемая Ольга Александровна!

На основании решения Заместителя Главного государственного инспектора города Ростова-на-Дону по пожарному надзору- заместителя начальника ОНДиПР по г.Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по РО майора внутренней службы Дарсигова С.Х. от 12.05.02023 № 2305/400-61/78-В/РИВ проведен внеплановый профилактический визит в отношении МБДОУ «Детский сад № 177». В ходе проверки были выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности

(Предписание № 2305/400-61/78-В/ПИВ):

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1	В двухэтажном здании на втором этаже эксплуатируемая кровля, которая является путем эвакуации из групповых ячеек №№ 4, 6 на наружные открытые лестницы, не оборудована специальными площадками и переходными мостиками с ограждением.	п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	04.12.2023	будет выполнено до 01.07.2023
2	В двухэтажном здании не обеспечено в полном объеме исправное состояние технических средств, функционирующих в составе систем противопожарной защиты (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). В результате вышеизложенного, в нарушение п.4.8 СП 3.13130.2009, не во всех местах постоянного или временного пребывания людей	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	04.12.2023	будет выполнено до 01.12.2023

	обеспечен требуемый уровень звука, а именно на посту охраны уровень звука составляет- 59 дБ, в прививочном кабинете - 54 дБ, кабинет старшего воспитателя - 55дБ, бухгалтерия - 55дБ, кабинет заведующего хозяйством - 45 дБ, кабинет психолога - 49дБ, коридор 1-го этажа - 56 дБ.			
3	В двухэтажном здании, на дверях некоторых эвакуационных выходов (двери, установленные в групповых ячейках, на лестничных клетках, а также двери, ведущие из здания наружу), запорный цилиндрический механизм замка, не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	04.12.2023	будет выполнено до 01.08.2023

(Предписание № 2305/400-61/77-В/ПИВ):

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
.	2.	3.	4.	5.
1	В двухэтажном здании не обеспечено в полном объеме исправное состояние технических средств, функционирующих в составе систем противопожарной защиты (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). В результате вышеизложенного, в нарушение п.4.8 СП 3.13130.2009, не во всех местах постоянного или временного пребывания людей обеспечен требуемый уровень звука, а именно в кабинете медицинского блока уровень звука 46дБ, в коридоре медицинского блока уровень звука 60дБ)	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	04.12.2023	будет выполнено до 01.12.2023
2	В двухэтажном здании, на дверях некоторых, эвакуационных выходов (двери, установленные в групповых ячейках, на лестничных клетках, а также двери, ведущие из здания наружу), запорный цилиндрический механизм замка, не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	04.12.2023	будет выполнено до 01.08.2023